МЧС России
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@ufanet.ru
(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №244/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 233 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Уфа по пожарному надзору Хабибова Р.Р. от 27 марта 2017 г. № 244, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с «10» апреля 2017 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. и «14» апреля 2017 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Мамлеевой Р.М. проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты, используемого Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 233 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 43 корпус.2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ Детский сад № 233 Бойковой В.Г., заместителем заведующего по АХЧ МАДОУ Детский сад № 233 Михайловой Е.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Над эвакуационным выходом, ведущим из группы № 6 на лестничную клетку отсутствует приспособление для самозакрывания.	ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.18* СНиП 21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.	01.04.2018	
2.	Над эвакуационным выходом, ведущим из группы № 2 на лестничную клетку отсутствует приспособление для самозакрывания.	ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.18* СНиП 21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.	01.04.2018	
3.	Над эвакуационным выходом, ведущим из группы № 7 на лестничную клетку отсутствует приспособление для	ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.18* СНиП 21-01-	01.04.2018	

	самозакрывания.	97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.		
4.	Над эвакуационным выходом, ведущим из группы № 5 на лестничную клетку отсутствует приспособление для самозакрывания.	ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.18* СНиП 21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.	01.04.2018	
5.	Над эвакуационным выходом, ведущим из группы № 4 на лестничную клетку отсутствует приспособление для самозакрывания.	ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.18* СНиП 21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.	01.04.2018	
6.	В лестничной клетки правого крыла здания размещены радиаторы отопления, выступающие из плоскости стен на высоте до 2,2 м. от поверхности площадок лестниц (фактически на высоте 0,5 м)	п. 6.32 СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2018	
7.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из раздевалки группы № 3 на лестничную клетку, не соответствует нормативным требованиям, менее 1,2 м. (фактическое расстояние 0,68 м.)	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2018	
8.	На двери кладовой кабинета делопроизводителя отсутствует устройство для самозакрывания.	п. 7.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.04.2018	
9.	Над эвакуационным выходом, ведущим из группы № 1 на лестничную клетку отсутствует приспособление для самозакрывания.	ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.18* СНиП 21-01-97*; п. 2.1.11 ППБ 101-89.	01.04.2018	
10.	Ширина эвакуационного пути (стены центрального коридора первого этажа отделаны гипсокартонном) менее 1,2 м. (фактически 1,10 м.).	п.6.27 СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.04.2018	
11.	Здание не оборудовано аварийным освещением.	п.7.73 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 6.22 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2018	
12.	В хозяйственных блоках отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.04.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность, по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Уфы
по пожарному надзору Мамлеева Р.М. _____ _____

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

“ 14 ” апреля 20 17 г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

_____ Заведующий МАДОУ Детский сад № 233
Бойкова В.Г.

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

“ 14 ” апреля 20 17 г.